
Holbækmotorvejen - spørgsmål

Inger Kirstin Juhl Larsen <ijl@vd.dk>

18. mar. 2013 11.10

Til: "tommyrosenlind@gmail.com" <tommyrosenlind@gmail.com>

Kære Landsbylauget – Fløng v/ Tommy Rosenlind

Tak for jeres henvendelse, som vi skal forsøge at besvare på bedste vis.

1. Støjforhold specifikt i Fløng:

Støjudbredelsen fra den udbygte motorvejsstrækning er beregnet i én stor model, hvor der er foretaget detailberegning ud fra terrænforhold, støjskærme, støjreducerende asfalt, vejbanepacering, trafikmængder mv. både for situation før og efter udbygningen.

Målinger kan udføres til bestemmelse af det ækvivalente støjniveau i specifikke punkter. Målinger er tidskrævende, idet bestemte målebetingelser bl.a. visse meteorologiske forhold skal være opfyldt for at give et retvisende resultat. Målinger udføres efter "Vejledning om måling af støj fra vejtrafik", rapport 238 fra Miljøstyrelsen/Vejdirektoratet 2002.

I 2007 indførte Miljøstyrelsen en ny støjindikator Lden til beskrivelse af støj fra veje, jf vejledning nr 4/2007 "Støj fra veje". Denne støjindikator er en sammenvægtet værdi af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et "genetillæg" på 5 dB i aftenperioden og 10 dB i natperioden. Det vurderes, at støjniveauet svarer bedre til befolkningens opfattelse af støjgener end den tidligere anvendte målestørrelse LAeq24h. Til beregningerne skal benyttes metoden Nord2000. Det er en nordisk beregningsmetode, som kan beregne lydets udbredelse under forskellige vejforhold, så man kan bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet. Der beregnes normalt med 4 vindklasser.

Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at der ikke kommer en ny målevæjledning til vejstøj, da det ikke er muligt at måle støjindikatoren Lden.

Det kan således ikke længere anbefales, at der udføres målinger af støjen før og efter.

Det vil stadig være muligt, at måle støjen efter den gamle målevæjledning, men resultaterne vil ikke kunne bruges til kontrol overfor støjindikatoren Lden.

2. Belysningsforhold på Motorvejsbroen på Vesterled:

Høje-Taastrup Kommune er vejmyndighed på Vesterled. De har ikke ønsket belysning på vejen, men kun på rundkørslerne.

3. Manglende skiltning mod Fløng for trafik vestfra:

Vejvisningssystemet på motorvejen er baseret på, at hver eneste frakørsel har et eget frakørselsnummer og frakørselsnavn. Navnet er en lokalitet så tæt på frakørslen, at det kan karakterisere frakørselens beliggenhed. Ud over frakørselsnavnet, kan der være behov for vejvisning til vigtige supplerende mål i større afstand fra frakørslen. Men det er vigtigt at begrænse antallet af vejvisningsmål på motorvejen med den hurtige trafik til det mest nødvendige.

Med andre ord, så du tidligere tavlen med frakørselsnavnet Fløng, fordi det karakteriserede stedet for frakørslen. Hvis ikke der er en frakørsel ved Fløng, er der heller ingen frakørsel som hedder Fløng som i tilfældet i retning mod København, hvor der nu henvises til Hedehusene. Og byen Fløng har ikke en størrelse, som betyder, at der er behov for supplerende vejvisning til Fløng fra motorvejen.

I retning mod Roskilde er der anvist til Fløng ved frakørslen til Vesterled, idet Fløng i dette tilfælde er et frakørselsnavn.

I er selvfølgelig velkomne til at vende tilbage, hvis ovenstående giver anledning til nye spørgsmål.

Venlig hilsen

INGER JUHL LARSEN

Landinspektør

Vejdirektoratet

Guldalderen 12

2640 Hedehusene

Telefon 7244 7000

Direkte 7244 3641

ijl@vd.dk

Fra: Niels Korsgaard
Sendt: 25. februar 2013 08:45
Til: tommyrosenlind@gmail.com
Cc: Preben Thormod Pedersen; driftsby@htk.dk; larsko@htk.dk
Emne: VS: Holbækmotorvejen - spørgsmål

Kære Tommy Rosenlind

Jeg har videresendt din henvendelse til Preben Pedersen, der har været VD's projektleder ved udvidelsen af Holbækmotorvejen.

Venlig hilsen

NIELS KORSGAARD
Projektleder

Vejdirektoratet
Guldalderen 12
2640 Hedehusene

Telefon 7244 7000

Direkte 7244 3740

nk1@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Fra: tommyrosenlind@gmail.com [<mailto:tommyrosenlind@gmail.com>] **På vegne af** Landsbylauget - Fløng Sogn
Sendt: 23. februar 2013 20:06
Til: Niels Korsgaard
Cc: driftsby@htk.dk; larsko@htk.dk
Emne: Holbækmotorvejen - spørgsmål

Se venligst vedlagte brev til besvarelse snarest muligt.

Med venlig hilsen

Landsbylauget - Fløng Sogn

Tommy Rosenlind, kasserer

Mobil: 2611 0537.

www.floenglaug.dk